



電源接続例

±15V(±5V)を作るには定電圧電源(PS1WHSP)は2個必要です